

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa.	MUNICIPIO:	Chiquimulilla.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Nancinta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nancinta.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0243-43	FECHA	26 de mayo de 2025



Foto1: Sustitucion de estufa rural completa.



Foto 2: Mantenimiento a estructura metalica y sustitución de lamina por lamina troquelada y reparación de baños.



Foto 3: Reparación y mantenimiento del tanque de agua.



Foto 4: Sustitucion de puerta metalica.




Foto 5: Sustitución de deposito de agua.



Foto 6: Sustitución de pilas y piso por torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE
JUNTA ESCOLAR
ALDEA NANCINTA, C.A. 06-08-0243-43

Firma y Sello Director Centro Educativo
DIRECCION
06-08-0243-43