



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB con Orientación Agropecuaria Lic. Mario Méndez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida de Ingreso, Barrio Santiago
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0247-45	FECHA:	14 de octubre de 2,025



Foto1: Ventanas en mal estado por la antigüedad de la infraestructura



Foto 2: Deterioro de ventana



Foto 3: Pintura de interior en mal estado en paredes de salones de clases



Foto 4: Pintura en interior deteriorada en paredes de salones de clases



Foto 5: Pintura de exteriores dañada por el paso del tiempo



Foto 6: Pintura de exterior deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

