



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Entre Selvas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Entre Selvas Chiquimulilla Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1747-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: techo de lamina en mal estado salon No.2 con medidas de 6 metros de ancho por 10 metros de largo dando un total de 60 metros cuadrados



Foto 2: techo de lamina en mal estado salon No.2 Con medidas de 6 metros de ancho por 10 metros de largo dando un total de 60 metros cuadrados



Foto 3: estructuras de metal con oxido y en mal estado salon No.2 con medidas de 6 metros de ancho por 10 metros de largo dando un total de 60 metros cuadrados



Foto 4: estructuras de metal con oxido y en mal estado salon No.3 con medidas de 6 metros de ancho por 10 metros de largo dando un total de 60 metros cuadrados



Foto 5: piso de cemento salon No.1 en mal estado con medidas de 10 metros de largo por 3 metros de ancho dando un total de 30 metros cuadrados



Foto 6: piso de cemento salon No.2 en mal estado con medidas de 6 metros de ancho por 10 metros de largo dando un total de 60 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nora Maribel Mamquin Bn



[Handwritten signature]





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Entre Selvas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Entre Selvas Chiquimulilla Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1747-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 7: piso de cemento salon No.3 en mal estado con medidas de 6 metros de largo por 10 metros de ancho dando un total de 30 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nora Maribel Mamquin Don



[Handwritten signature]

