



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Ahumado, Chiquimulilla, Santa Rosa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1820-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Piso de concreto rústico del escenario deteriorado.



Foto 2: Ventanas de malla en el aula de preprimaria, en mal estado, con agujeros y cuando llueve se inunda el aula.




Foto 3: Techo de aulas sin estructura de soporte.



Foto 4: Techo de aulas de duralita, con grandes agujeros.



Foto 5: Porton dañado por el paso de los años.



Foto 6: Pintura de muro perimetral deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Viviana Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

