

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Gudíela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1824-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Entrada a la escuela por el patio frontal que equivale a 240 M2.



Foto 2: Patio frontal de la escuela con mucho lodo, no se puede caminar por este espacio.



Foto 3: Patio trasero de la escuela. Se llena de agua pluvial.



Foto 4: Patio lateral lleno de lodo, no apto para paso de los niños y niñas.



Foto 5: Caída de agua que llena el patio provocando lodo en la entrada a los salones de clases. Equivale a 90 M2.



Foto 6: Caidas de agua a un costado de la escuela, causan pozas de agua en este patio trasero.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Gudiela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1824-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Estructura de techo en sanitarios.



Foto 2: Estructura de techo de sanitarios que equivale a 47 M2.



Foto 3: Portón de la escuela con óxido por el agua que se entra al patio.



Foto 4: Portón frontal con medidas de 2 metros de alto por 4 de ancho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--