

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP Anexa a EORM "Carlota García Vallejo de Luna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Cerritos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1864-42	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 1: Reparación y pintura de muro perimetral que limita con la calle principal.



Foto 2: Pintura de muros exteriores en salones.



Foto 3: Pintura en muros exteriores de cocina



Foto 4: pintura en muros de servicios sanitarios



Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal (lijado, pintura)



Foto 6: Impermeabilización de losa para techo de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP Anexa a EORM "Carlota García Vallejo de Luna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Cerritos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1864-42	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 7: Sustitución de Piso de concreto por piso de (granito, cerámico antideslizante en servicios sanitarios)



Foto 8: Sustitución de lámina ananalada o duralita por lámina troquelada.



Foto 9: Sustitución de soporte de madera por metal en un salón de clases.



Foto 10: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas por medio de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

