

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Jobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0008-42	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada en salón de clases




Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por soporte de metal en salón de clases



Foto 3: Sustrucción de ventana de metal por ventana de pvc en salón de clases



Foto 4: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico en salón de clases y corredor




Foto 5: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico antideslizante en cocina



Foto 6: Sustrucción de estufa rural con plancha de 3 hornillas e implementación de azulejo y chimenea en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público