

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEJE ARMADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0034-45	FECHA:	14/10/2025



Foto1: Cambio de piso de concreto por cerámico



Foto 2: Balcones en mal estado.




Foto 3: Puertas en mal estado, inseguras ya que la chapa no funciona.



Foto 4: Implementación de canales



Foto 5: Deterioro de pintura en las paredes del interior y exterior.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermosenda de sesas Pinzon Pelsa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

