

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA LAS DELICIAS DEL JO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0038-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustrucción de de puerta metal de metal en dos salones de clase y sanitario




Foto 2: Implementación de canal de metal sujeto con perfiles de metal a cada 60 cm en patio



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con (soleras intermedias y columnas) en patio



Foto 4: Sustrucción de cableado electrico en salones y patio



Foto 5: Implementación de tinaco de 1,100 litros



Foto 6: Sustrucción de Estufa Rural con implementación de azulejo y chimenea en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Odilia Caxiás
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA LAS DELICIAS DEL JO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0038-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 7: Sustrucción de pila en patio




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Odilia Castiella

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

