

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0266-43	FECHA:	11 de septiembre 2025



Foto1: sustitucion de porton por seguridad ya que se entra facilmente



Foto 2: Sustitucion de puerta de sanitarios



Foto 3: implementacion de gabinete de concreto para los lavamanos



Foto 4: sanitario con problemas de drenajes




Foto 5: sustitucion de Chimenea y reparacion de muro (sellado de muro con lamina)




Foto 6: sustitucion de ventanas por ventanas corredizas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

