



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Cerritos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0275-43	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto1: Cambio de Lámina



Foto 2: Estructura Metálica



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 4: Mantenimiento de puerta de metal y chapas



Foto 5: Mantenimiento de ventana de metal



Foto 6: Mantenimiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OEP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Cerritos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0275-43	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto 7: Mantenimiento a portón



Foto 8: Reparación de muro perimetral



Foto 9: Sustitución de muro perimetral



Foto 10: Reparación, repello y cernido de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de 1 a 10 de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

