

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 09 - 0272 - 43	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 1: Muro Perimetral en mal estado



Foto 2: Malla y muro perimetral en mal estado



Foto 3: Malla y muro perimetral en mal estado



Foto 4: Malla en mal estado




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OFE




 Firma y Sello Director Centro Educativo

