

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Rico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 09 - 0279 - 42	FECHA:	013/03/2025



Foto 1: malla del muro de entrada dañada, 15 mt2



Foto 2: piso en mal estado, gretado. Del modulo 7



Foto 3: Costaneras en mal estado por el óxido



Foto 4: piso de entrada del modulo 7



Foto 5: Puertas de baños, y entrada de 5 aulas



Foto 6: malla del muro de división oxidada, 20 mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

