

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANAXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PUMPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-1688-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Lamina y estructura metalica destruida.



Foto 2: Laminas del corredor y cableado electrico destruido



Foto 3: Puertas de entrada y salida dañadas del aula.



Foto 4: Pared destruida por falta de repello.



Foto 5: Puertas y ventanas deterioradas de la cocina.



Foto 6: Comedor deteriorado de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y registrar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del representante de la comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

