



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PORTALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-2045-42	FECHA:	13/03/2025



Foto1: sustitución de lamona, por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte(madera) por metal



Foto 3: Reparacion de muro perimetral de block

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirian Aracely Orantes Goyac

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

