

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Pineda, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0027-42	FECHA:	13 de marzo del 2025



Foto 1: Corredor de Aula 1 y 2, piso de cemento liquido en mal estado.



Foto 2: Patio frontal, torta de cemento con piedra en mal estado.



Foto 3: Pared exterior de aula 2 en mal estado



Foto 4: Malla de perimetro en mal estado.



Foto 5: Servicio sanitario, con necesidad de mantenimiento de pintura



Foto 6: Piso aula 1, en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Ana Marina Herrold-García

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

