



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuateán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Media Legua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0307-43	FECHA:	15/03/2025



Foto 1: Estado actual de la torta de cemento.



Foto 2: Estado actual de la torta de cemento.



Foto 3: Area dañada de la torta de cemento.



Foto 4: Area dañada de la torta de cemento.



Foto 5: Estado deteriorado de la malla.



Foto 6: Estado deteriorado de la malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

