



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Camalote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0326-43	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block




Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 5: Reparación de piso de granito



Foto 6: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alva Chavez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

