

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-1891-42	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 1: Sustitución Inodoro



Foto 2: Sustitución de balcones en salón y cocina



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana en salón y cocina




Foto 4: Sustitución de estufa rural



Foto 5: Sustitución de chimenea de concreto



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores y en salones y cocina




Foto 7: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada en cocina



Foto 8: Sustitución de soporte de madera por costanera de metal en cocina

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Strada del cid

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

