



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA CINCO PALOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0003-43	FECHA:	13/03/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL




Foto 4: SUSTITUCION DE INODORO




Foto 5: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 6: LIMPIEZA DE FOSASEPTICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

