



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Guazacapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Maneadero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0008-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Techo de cocina en mal estado



Foto 2: Estructura metalica y laminas en mal estado




Foto 3: sanitarios en mal estado



cambio de grifos en mal estado




Foto 6: Lamina sanitarios podrida ya de vieja

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Larina Hernández Cristóbal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

