

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR BARRANCA HONDA, ALDEA PLATANARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0014-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO. (POR CERÁMICO) PISO DETERIORADO POR MUCHA HUMEDAD.



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: PINTURA EN TOTAL DETERIORO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODORO, EN COMPLETO MAL ESTADO Y TAPADOS



Foto 6: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL Y MUEBLES. LA COCINA CARECE DE AZULEJOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---