

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE (ENTRADA COLONIA LOS ALMENDROS)
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0022-46	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 1: REPARACION DE LOSA



Foto 2: REPARACION DE LOSA



Foto 3: REPARACION DE LOSA



Foto 4: REPARACION DE LOSA



Foto 5: SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 3"



Foto 6: SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

