



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUZAZACAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUACHIPILÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0032-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS.



Foto 2: REPARACIÓN DE BANQUETAS



Foto 3: POPINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, DETERIORADA Y EN MAL ESTADO



Foto 4: REPARACIÓN DE PUERTAS DE SANITARIOS Y AULAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TINACOS O SISTERNAS



Foto 6: PAVIMENTACIÓN DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Elvira Carvajal Garci
Firma y sello del Presidente de la OPF



Marefca
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUZAZACAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUACHIPILÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0032-43	FECHA:	13/03/2025



Foto1: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 2: PAVIMENTO DEL FRENTE DEL CORREDOR

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Elvira Carvajal García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

