

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Guazacapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buenas Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0341-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Cambio de lamina por deterioro y oxido en area de corredor



Foto 2: Cambio de lamina por deterioro y oxido en aulas.



Foto 3: Deterioro de canales metales de baja calidad.



Foto 4: Deterioro de canales metales de baja calidad.



Foto 5: Ventanas de aula a cambiar en lugar de barrotes debido al ingreso de demasiado sol y lluvia



Foto 6: Ventanas de aula a cambiar en lugar de barrotes debido al ingreso de demasiado sol y lluvia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Darling E. Meléndez</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Guazacapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buenas Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0341-43	FECHA:	13/03/2025








Foto 7: Sustitución de Losa de patio por mal estado.



Foto 8: Sustitución de Losa de patio por mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---