

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Guazacapan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP Anexa a EOUM No. 1 Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. San Sebastian, Guazacapan, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-1439-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Techo en mal estado



Foto 2: Muro perimetral al borde del colapso



Foto 3: Balcones oxidados



Foto 4: puertas sin chapa y oxidadas



Foto 5: Baños sin tazas ni techo



Foto 6: Portone en estado de oxidación

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
