

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Cruz Naranjo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Asunción, Santa Cruz Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0004-42	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Seguimiento de infraestructura de cocina



Foto 2: Sustitucion de estufa rural



Foto 3: Sustitucion de tuberia linea principal



Foto 4: Sustitucion de puerta



Foto 5: Sustitucion de vidrios



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
Escuela Oficial de Párvulos
Caserío la Asunción, Santa Cruz Naranjo

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público
Escuela Oficial de Párvulos
Caserío la Asunción, Santa Cruz Naranjo

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Cruz Naranjo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Asunción, Santa Cruz Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0004-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Reparación de muros perimetral de block con tubo ng y malla galvanizadas soleras intermedias y columnas




Foto 2: Reparación de muros perimetral de block con tubo ng y malla galvanizadas soleras intermedias y columnas



Foto 3: sustitución de pizo de granito




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Caserío la Asunción
---	--