



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ NARANJO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M ALDEA AGUA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0006-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 7: FALTAN ACCESORIOS EN LOS 3 SANITARIOS YA QUE ESCAPAN AGUA Y ALGUNOS SE QUEBRARON



Foto 8: LAVAMANOS EN MAL ESTADO YA QUE ESTÁN QUEBRADAS LAS PARTES QUE SE AJUSTAN A LA PARED



Foto 9: PILA EN MAL ESTADO CON FUGAS EN EL INTERIOR Y DAÑOS EN LOS LAVADEROS




Foto 10: CABLES EN MAL ESTADO ALGUNOS SE NCUESTRAN PELADOS Y ASOLEADOS



Foto 11: TORTA DEL PATIO EN MAL ESTADO POR RAJADURAS, BORDES LEVANTADOS Y SIN RECUBIERTA




FOTO 12: FOCO AHORRADOR SE QUEMÓ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón J. M. F.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

