

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Cruz Naranjo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pitillo, aldea El Carmen, Santa Cruz Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0010-43	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Muro Perimetral en malas condiciones



Foto 2: Ingreso de cemento a la escuela destruido por la corriente de agua



Foto 3: Losa en malas condiciones



Foto 4: Cuneta en mal estado debido a la corriente de agua



foto : 5 Mala distribución de energía eléctrica



Foto 6: Daños en sanitarios, debido a su uso contante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Luisa Zoraida Zap. de Kereza
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

