

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ NARANJO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0019-45	FECHA:	13-03-2025



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERA INTERMEDIA Y COLUMNAS




SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ NARANJO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0019-45	FECHA:	13-03-2025




SUSTITUCIÓN DE PILA





REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



REPARACION DE CUNETA DE CONCRETO



REPARACION DE INTERRUPTORES SIMPLES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---