

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ NARANJO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SOR GUADALUPE FRANCO SANTOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TEOCINTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0352-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustitución de torta concreto por piso ceramica en corredores 6.8



Foto 2: sustitución de torta concreto por piso ceramico en uala 6.8



Foto 3: sustitución de torta concreto por piso ceramica en escenario 6.8



Foto 4: sustitución de torta concreto por piso ceramico en aula 6.8



Foto 5: pintura exterior interior 9.



Foto 6: pinutra exterior interior 9.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ NARANJO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SOR GUADALUPE FRANCO SANTOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TEOCINTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0352-43	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Sustrucción inodoro 10.3



Foto 2: Sustrucción inodoro 10.3



Foto 3: sustitución lavamanos 10.5



Foto 4: sustitución migitorio 10.6





Foto 5: intalación azulejo cocina 19.7



Foto 6: sustitución llave de paso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y sello del Director del Centro Educativo
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ NARANJO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SOR GUADALUPE FRANCO SANTOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TEOCINTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0352-43	FECHA:	13/03/2025




Foto1: instalación azulejo cocina 19.7



Foto 2: Instalación Azulejo Cocina 19.7




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---