

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Cruz Naranjo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Aldea Don Gregorio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Don Gregorio, Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-1230-42	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Reparación de plancha de concreto de patio, la maleza rompió la plancha y se esta expandiendo



Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 4: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal y cambio de chapa



Foto 5: Sustitución de inodoro y accesorios, filtración constante del suelo debido a mala instalación,



Foto 6: Sustitución de Estructura de metal y vidrios de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

