

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1222-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Deterioro de los sanitarios



Foto 2: Espacio entre muro del aula y el techo de lámina para reparación y refuerzo de pared de salón



Foto 3: Estufa rural en mal estado



Foto 4: Daño y grietas en muro perimetral



Foto 5: Grietas en planchas de concreto de patio



Foto 6: Deterioro en puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1222-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 7: Sustrucción de canal de metal



Foto 8: Fosa séptica, se encuentra de forma subterránea en el patio de la escuela



Foto 9: Respiradero de la fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elena Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

