



Ministerio de Educación
Gobierno de El Salvador

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. El Cuje Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea EL Cuje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1351-43	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de tubería pvc línea principal de agua pluvial



Foto 4: Mantenimiento a estructura



Foto 5: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. El Cuje Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea EL Cuje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1351-43	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Sustrucción de estufa rural



Foto 2: Instalación de planchas de metal




Foto 3: Instalación de azulejo en muebles de cocina



Foto 4: Instalación de pila




Foto 5: Instalación de piso de granito




Foto 6: Sustrucción de estructuras de metal de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la



[Firma]
Firma y Sello Director

