

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos, anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1971-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Chapa en mal estado



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block



Foto 3: Reforzar portón de ingreso



Foto 4: Sustitución de lámina

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Horfa Yolanda Fajardo

Firma y sello del Presidente de la OFE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

