



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón el Chicón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0003-43	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 2: Sustitución de inodoros y accesorios de inodoros (Contra llave, tubos de abasto etc.)



Foto 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios




Foto 4: Sustitución de ventanas de metal




Foto 5. sustitución de lamina (acanalada o duralita) por lamina troquelada.



Foto 6: Reparación de piso torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--