



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	NUEVA SANTA ROSA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS ENCINILLAS, ALDEA MONTE VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0007-43	FECHA:	13 DE MARZO 2,025



Foto1: SUSTITUCIÓN POR BALCONES



Foto 2: SUSTITUCIÓN POR CERÁMICA. Foto 3: PINTURA DE SALÓN INTERIOR Y EXTERIOR.



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INODORO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS



Foto 6: REPARACIÓN DE MALLA, GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Soledad G.S.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

