

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P Caserio El Tarral	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío EL Tarral, Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0021-42	FECHA:	13/3/2025



Foto 1: Mantenimiento de portón de metal (lijado, pintura y soldadura) en la entrada principal de la escuela.



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 5: Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

