

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0401-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Estructura oxidada y lámina en mal estado



Foto 2: Cableado eléctrico en mal estado



Foto 3: Piso en mal estado



Foto 4: Pintura general en malas condiciones



Foto 5: Tomacorrientes y apagadores en mal estado



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Maria del cid

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

