

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	NUEVA SANTA ROSA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0414-43	FECHA:	13/03/2025



PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y INFERIORES SALONES 1,2,3,4 Y 5




PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y INFERIORES SALONES 1,2,3,4 Y 5



SERVICIOS SANITARIOS Y ACSESORIOS DE BAÑOS 1,2,3 Y 4



REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES DE SALONES 1,2,3,4 ,5 Y 6



REPARACIÓN AREA DE COCINA Y CHIMENEA CON TUBO DE CONCRETO



REPARACIÓN DE AREA DE COCINA Y CHIMENEA CON TUBO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angélica María López Gómez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

