



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepción Zacuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0415-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Mantenimiento a reposaderas, de drenajes sanitarios



Foto 2: Mantenimiento a reposaderas, de drenajes sanitarios



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: reparación de piso cerámico




Foto 6: Sustitución de puertas de (metal o pvc) en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

P. A. A.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello del Director Educativo Público

