

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	NUEVA SANTA ROSA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-1399-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura (madera, metal) por metal



Foto 3: Reparación de perimetral de block



Foto 4: Reparación de perimetral de block



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 6: Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliana Marina López García

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	NUEVA SANTA ROSA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-1399-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura (madera, metal) por metal



Foto 3: Reparación de perimetral de block



Foto 4: Reparación de perimetral de block



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 6: Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliana Marina Lopez Torrealba

Firma y sello del Presidente de la ORP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO	NUEVA SANTA ROSA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-1399-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura (madera, metal) por metal



Foto 3: Reparación de perimetral de block



Foto 4: Reparación de perimetral de block



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 6: Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elviamarino Lopez Jorales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.