

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SOLOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERÍO PAQUISIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAQUISIS, ALDEA PIXABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0027-41	FECHA:	03/02/2025



Foto 1: DETERIORO DE LAS LÁMINAS



Foto 2: LAMINAS CON GOTERAS PROFUNDAS



Foto 3: LAMINAS EN MAL ESTADO, POR LOS 36 AÑOS DE USO



Foto 4: CUBIERTA DE TECHO DE LÁMINA REQUIERE MEJORAMIENTO



Foto 5: LAMINAS RAJADAS, NECESITA CAMBIO



Foto 6: LAMINAS DAÑADAS NECESITA REEMPLAZO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público