

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rosario, aldea Los Encuentros, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0029-43	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: El desgaste del piso líquido del corredor de las aulas



Foto 2: La mala terminación del piso líquido del corredor de las aulas



Foto 3: El despegue de la torta de cemento en el patio de la Escuela



Foto 4: El desgaste de la pintura del marcaje de la cancha de basquet bol de la Escuela



Foto 5: La colocación del tablero en frente del escenario




Foto 6: La mala terminación del escenario de la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

