

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SOLOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TRIUNFO, ALDEA PUJUIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0030-43	FECHA:	17/01/2025



FOTO 1: Techo en mal estado



FOTO 2: Techo en mal estado



FOTO 1: Reparación del piso



FOTO 2: Mejoramiento de piso




FOTO 1: Repello de paredes



FOTO 2: Mejoramiento de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Santiago Xoch Topoz
JUNTA ESCOLAR
CASERIO EL TRIUNFO
ALDEA PUJUIL II, SOLOLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Carlos Federico Puac Jij
DIRECCION
CASERIO EL TRIUNFO
PUJUIL II, SOLOLA