

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SOLOLÁ        | MUNICIPIO:                     | SOLOLÁ                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO XALAMA, ALDEA PIXABAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-01-0048-43 | FECHA:                         | 16/01/2025                    |



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA EN MAL ESTADO



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: MANTENIMIENTO A BARANDAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>VICTO A. F. Rodríguez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|