

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0055-43	FECHA:	15 de enero de 2025



Foto 1: Láminas en mal estado



Foto 2: Pared deteriorado



Foto 2: Deterioro de color de las paredes del Centro Educativo



Foto 4: Es necesario realizar una pintada.



Foto 5: Piso en mal estado



Foto 6: Plancha en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

