



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá            | MUNICIPIO:                     | Sololá                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Santa Rosa Cantón Xajaxác |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-01-0111-41     | FECHA:                         | 15/01/2025                        |



Foto 1: Deslave por lluvias y toda la tierra cae dentro del establecimiento



Foto 2: la escuela quedo inundada de lodo



Foto 3: la pared es colapsando debido al desmoronamiento de tierra



Foto 4: muro perimetral en mal estado a punto de caer

P

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

