

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela de Formación Agrícola, Sololá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Molino Belén, Cantón Sacsiguan, Sololá, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0169-45	FECHA:	15 de enero de 2025



Foto 1: Puertas de los lockers se encuentran en mal estado



Foto 2: Panel LED que no funcionan en diferentes áreas



Foto 3: El alumbrado del exterior se encuentran en mal estado



Foto 4: Completar muro perimetral



Foto 5: Bomba de agua que suministraba en el centro educativo se encuentra inservible

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 OPF DE EFA SOLOLA Caserio Molino Belén, Cantón Sacsiguan SOLOLA, SOLOLA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---