

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO AEORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa María, Aldea El Tablón, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0405-41	FECHA:	15 de enero de 2025



Foto1: En mal estado el servicio sanitarios



Foto 2: Implementación de 4 baños dos niños y dos de niñas mas por la cantidad de niños en el establecimiento que son 329.



Foto 3: Cambio de puertas porque ya se encuentra en mal estado.



Foto 4. Cambio de lamina porque cae agua en la cocina



Foto 5: Cambio de piso en la cocina



Foto 6: Lozo de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público